Disposizione a contrarre
AS084/2023

"Sostituzione lunotto e sistemazione telai sedili autobus az.1062 di Cosenza"

Ferrovie della Calabria avvia procedura per "Sostituzione lunotto e sistemazione telai sedili autobus az.1062 di Cosenza" e precisa quanto segue

- ✓ **Motivo dell'intervento** : Lunotto lesionato e telai usurati **;**
- ✓ **Caratteristiche del Servizio**: Sostituzione e riparazione ;
- ✓ **Operatore individuato a presentare offerta:** Carrozzeria Quattroruote s.r.l.s P.I.03301030783**;**
- ✓ **Importo presunto:** Euro 1.410,00**;**
- ✓ **Tipo di procedure e criteri:** Affidamento diretto ai sensi del D.L. n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020 e s.m.i.;
- ✓ **Ragioni di affidamento:** Disponibilità ricambio;
- ✓ **Responsabile della fase di affidamento:** geom. Sergio Aiello**;**
- ✓ **Responsabile di Esecuzione:** Giovanni Grandinetti **;**

L'affidamento diverrà efficace a seguito delle verifiche previste.

Cosenza,28/03/2023

Il Responsabile della fase di affidamento
Geom. Sergio Aiello